
50000
40000
30000
20000
10000
0
counts
FWHM = 42 ps
1960
2060
2160
2260
2360
2460
ps