
PMT Highvoltage = -3400 Volts
500
400
300
200
100
0
counts
0.00E+00
5.00E+05
1.00E+06
1.50E+06
MCP-PMT gain