
PMT Highvoltage = -3200 Volts
700
600
500
400
300
200
100
0
counts
0.0E+00
2.0E+05
4.0E+05
6.0E+05
8.0E+05
1.0E+06
MCP-PMT gain