
PMT Highvoltage = -3000 Volts
counts
4000
3000
2000
1000
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
MCP-PMT gain